Prot 88/25/C.S.Lomb *Lecco, 09 Agosto 2025*

Alla Direzione Istituti Penitenziari
B R E S C I A

e, p.c. Al Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
M I L A N O

Al Presidente Nazionale
USPP - **R O M A**

Oggetto: 88.25 Ripristino sistema di climatizzazione locali SALA REGIA Casa Reclusione "Verziano" Brescia – Stress termico da caldo eccessivo - Richiesta intervento URGENTE

Spett.le Autorità Dirigente,

la scrivente Organizzazione sindacale è stata oggetto di numerose lamentele, da parte del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di "Verziano", relativamente alle precarie condizioni lavorative all'interno della sala regia derivate dalle alte temperature che si sono registrate in questi ultimi giorni acuite, tra l'altro, dall'emissione di calore da parte dei numerosi monitor in essere in quel locale.

Sembra che le condizioni lavorative, a causa delle alte temperature, abbiano creato dei problemi al personale che ha accusato dei sintomi di spossatezza, colpi di calore ed altri stati di malessere derivati dalle alte temperature.

E' opportuno evidenziare che la normativa che regola il microclima sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., denominata Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, prevede delle precise prescrizioni e obblighi in capo al datore di lavoro che dovrà, quest'ultimo, tener conto

Segreteria Regionale **USPP Lombardia –** C/O Casa Circondariale Lecco
Tel. 335/1817336 – MAIL: lombardia@uspp.it PEC: lombardia@pec.uspp.it

dei parametri microclimatici per assicurare delle condizioni di lavoro in sicurezza preservando la salute di ogni lavoratore.

Inoltre, la funzionalità del climatizzatore sarebbe indispensabile per abbassare la temperatura dei monitor, così come da avviso affisso sulla parete della sala regia.

Premesso quanto sin qui argomentato, considerato che la problematica si protrae già da qualche settimana senza alcun intervento risolutivo della questione, con la presente, siamo a chiedere un immediato ed urgente intervento per il ripristino delle minime condizioni di lavoro in sicurezza con il funzionamento del sistema di climatizzazione.

Per completezza di informazione, sembra che all'interno di quel locale sia in uso un piccolo ventilatore che, com'è noto, non può essere considerato strumento atto a rinfrescare l'ambiente ma a muovere solo l'aria già calda e soffocante. Con l'auspicio di un celere intervento, ed in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il SEGRETARIO REGIONALE agg.
Consigliere Nazionale - USPP
Calogero Lo Presti

Segreteria Regionale **USPP Lombardia –** C/O Casa Circondariale Lecco
Tel. 335/1817336 – MAIL: lombardia@uspp.it PEC: lombardia@pec.uspp.it